



# Tutoriaux W580i



## Menu

- Accueil
- Introduction

### LOGICIELS

- SETool2Lite
- FAR + JDFlasher

### TUTOS (TOUS CID)

- Installation des drivers USBFlash
- Connaître son CID
- Backup de ses données
- Flashage (JDFlasher)
- Menus flash
- Skins Walkman 2.0
- Effets lumineux
- Changer le nom du tel.
- Police d'écriture

### TUTOS (CID52)

- Flashage (SETool)
- Désimlockage
- Patchage
- Elfs
- Mot de passe

### TÉLÉCHARGEMENTS


- Patches
- Thèmes + menus flash
- Skins Walkman 2.0

## Installation des drivers USBFlash

Avant toute modification, il est nécessaire d'installer les drivers USBFlash afin que les logiciels de flashage puissent reconnaître votre portable. Cette opération n'est à réaliser qu'une seule fois, après l'avoir faite vous serez donc tranquille ^^.

Pour commencer, téléchargez les fichiers nécessaires [ici](#) et dézippez-les où bon vous semble.

Vous voilà donc avec un dossier contenant ces fichiers :




Ensuite, éteignez votre portable, retirez la batterie et réinsérez-la. Puis maintenez le bouton C enfoncé, et **tout en le laissant enfoncé**, branchez le câble USB (et branchez-le au PC). Ensuite, suivez le tuto image par image :



- **Pour Windows Vista**
- **Pour Windows XP**

### Avec Vista

Après avoir branché en maintenant C enfoncé, cette fenêtre devrait apparaître :



Ensuite, attendez jusqu'à ce que cette fenêtre s'affiche :



### Rechercher le pilote logiciel sur votre ordinateur

Rechercher les pilotes logiciels à cet emplacement :

C:\Users\spiderben25\Downloads\W580\Drivers USB Flash

Parcourir...


Inclure les sous-dossiers

**Indiquez l'emplacement des drivers dézippés et cochez la case "Inclure les sous-dossiers".**

Puis cliquez sur Suivant. Lorsque l'installation est terminée, cette fenêtre s'affiche :

Le logiciel de ce périphérique a été correctement installé.

Windows a terminé l'installation du pilote de ce périphérique :






### Avec XP

Après avoir branché en maintenant enfoncé C, cette bulle devrait apparaître dans la barre de notification :



Puis cette fenêtre : (pour la suite du tuto, cliquez aux emplacements indiqués par les flèches rouges)





Une fois que les drivers sont correctement installés, cette fenêtre s'affichera :



Félicitations, vous avez fini d'installer les drivers USBFlash !

