



BCCH	LAC	CID	TRX	DIVERSE
610	100	789 <sub>1</sub>	2 H610, H614	RAM -96 dBm

Site-ul a fost dat în funcție ceva mai târziu, abia prin 2006 / 2007 (după schimbarea BU / BI) ! Eu nu am reușit să-l găsesc, nu pare să fie „pe afară” așa că aș tinde în a spune că este ceva *indoor* – sau poate mai degrabă în curtea interioară a clădirii !!


Semnalul era tare slab (am testat pe lateralul clădirii care da către strada Eforie), am încercat totuși să înconjur clădirea și pe cealaltă parte (Domnița Anastasia / strada Lipsani) și parca nu era deloc mai bine – adică semnalul cădea chiar de tot, așa că per total aparent se prinde mai bine pe lateralul clădirii care dă către strada Eforie. Insa la cât se slab era semnalul pe acolo, continui să cred că este vorba de un microcell instalat în curtea interioară a clădirii...

### HW equipment

- BTS Alcatel M5M | 2 TRX
- ANTRICE SE40
- MW 9423UX ana ⇒ BI\_501 FINANCIAL PLAZZA | 4xE1 = 8Mbps

### SW configuration

CID setat pe S1 ! Este prima oară când vad așa ceva, să se atribuiască S1 pe un *microcell* 1800 MHz !



RAR	2	
T3212	60	BSIC 5
PRP	5	
DSF	18	
RAI	101	
RAC	0	

TEST 7	EA	2TER MB2
NOT BARRED		
MT	0	30 dBm
MS-TXPWR-MAX-CCH		
BA	3	
BS-AG-BLKS-RES		
CN	0	Not Combined
CCCH configuration		
CRH	8	