

# PASAJ UNIRII | 037

STR. DIMITRIE CANTEMIR NR°2



BCCH	AFISEAZA	LAC	CID	TRX	DIVERSE
5	CANTEMIR	11142	10372	3 FH 5 / 25 / 46	RAM III dBm
20	UNIRII		10371	6 FH 20 / 23 / 34 / 43 / 52 / 54	
641	-		10375	4 FH 641 / 655 / 657 / 659	RAM III dBm
647	-		10376	1 647	BARRED

Zona pietei Unirii a fost probabil acoperita în 1997 cu ajutorul acestui site – amplasat la extremitatea sa Sudica (la iesirea pe bulevardul Dimitrie Cantemir), ajutat de colegul sau macro 038 CALARASI amplasat ceva mai în EST (în afara pietei)...

## SW configuration

Nu puteam suna deloc de pe celulele 1800MHz, primeam tot timpul Network Busy (error 44) ! Nu este prima data când vad treba asta, ori asa este parametrata retea... ori celulele erau complet moarte de congestionate ce erau !

Pe 3G în log-urile CellTrack am vazut ca 6630-ul meu nu a stat, prin zona Pietei Unirii, decât pe sectorul Nordic (32011 / 10371)...

### BA\_LIST 5

5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 27 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 / 58 / 59 | 641 / 647 / 653

### BA\_LIST 20

1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 27 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 / 59 / 61 | 639 / 641 / 643 / 645 / 647 / 651 / 653 / 687

### BA\_LIST 641

639 / 643 / 645 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687 | 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59

### BA\_LIST 647

637 / 641 / 645 / 649 / 653 | 1 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57

RAR 2

T3212 40 BSIC 35

PRP 4  
DSF 22

RAI |G|D 1

RAC |G|D 6

TEST 7 |GSM |DCS EAHC B | 2TER MB1

MT |GSM |DCS 5 0  
MS-TXPWR-MAX-CCH

BA |GSM |DCS 1 0  
BS-AG-BLKS-RES

CN |GSM |DCS 0 1  
CCCH configuration

CRH |GSM |DCS 8