



BCCH	AFISEAZA	LAC	CID	TRX	DIVERSE
62	SPITALUL MUNICIPAL	11142	30791	2 NO FH  62 + 31	2TER – MBO

Acest *microcell* instalat pe vremea MOBIFON (nu stiu când exact, poate abia prin 2003 / 2004) este destinat acoperirii Spitalului Universitar, fiind ajutat din spatele acestuia si de omologul sau 3080 EROILO (din curtea facultatii de medicina Carol Davila)

### HW equipment

- RBS Ericsson 2308v2 + PBC-01 | 4 TRX
- Kathrein 742 226 | XXPOL A-Panel 806–960 & 1710–2170MHz / 65° & 60° / 12 & 14dBi
- MINI-LINK ERICSSON BAS | 4580 INSTITUTUL DE CHIMIE

Echipamentele sunt relativ recente : modelul acesta de Kathrein apare abia în catalogul din 2004 – nu și în cel din 2002, iar RBS-ul 2308v2 cred a fost introdus prin 2003/2004... asa ca am putea emite ipoteza ca *microcell*-ul a fost instalat în acel interval 2003 / 2004 !

### SW configuration

Aici avem o particularitate majoră : pe TEMS în CA\_LIST nu vezi decât o singura frecventa (cea a BCCH-ului |62) însă atunci când dai un apel de pe Nokia constați că nu ai HOPPING însă comunicatia t-i se derulează pe un alt TCH |31 !! Era prima oară când m-i se întâmplă asa ceva, descoperind ulterior că situația astă mai există și pe un singur alt *microcell*, 3074 de la Bucur Obor...

- ⇒ Deci pe TEMS în Ca\_LIST nu vezi declarat decât 62, însă când să dau un apel de pe Nokia eram pe TCH 31 ! Am încercat de mai multe ori, să tot timpul aveam TCH 31 !! Încerc atunci să de pe TEMS (*lock* pe BCCH 62, apoi trebuie să dezactivezi posibilitatea de Handover / HO din meniu !)... și da, BCCH 62 dar TCH 31, să tot nicio urmă de el în CA\_LIST pe durata comunicatiei !
- ⇒ Asadar din căte am înțeles, în CA\_LIST declarătoatele frecvențe disponibile pe acea celula, însă, după cum zicea și Olivier, pot exista cazuri în care NU ai HOPPING iar CA\_LIST-ul nu este corect pus la zi deci pe TEMS nu mai ai cum să notezi TRX-urile corect ! Deci repet, este o situație exceptionala, în care sunt reunite 2 factori : absența de FH și declaratii eronate
- ⇒ Si probabil că tot sunt încă departe de adevar, pentru că până prin 2007 HOPPING-ul era activ pe aceasta celula – și aveai pe atunci 4 TRX-uri ! Apoi în iunie 2008 l-am gasit fără HOPPING, însă astă nu poate să aibă vreo legătură cu mici modificări *hardware* (au înlocuit sistemul de transmisie *jumper/feeder* – care era facut colac de te durea capu – cu un singur *feeder* din start) care au avut loc pe acest site ulterior – abia între verile 2008 / 2009

Cât despre LAC-uri, stii bine că zona este la o monumentală și absurdă intersecție 11142 / 11132 / 11110 !

- ⇒ EST este OK pentru că ai 4038 OPERA BUSINESS CENTER și 3438 VASILE PÂRVAN care te pastrează în același LAC. Spre Sud la fel, ești *full* 11142 – și macar pe acest *microcell* antena emite drept către Sud...
- ⇒ NORD dai în nici macar 400m de 2005 FAGARAS |LAC 11132
- ⇒ VEST este cel mai comic, ai 4580 INSTITUTUL DE CHIMIE |LAC 11132 la 500m distanță, iar după încă 600m ai 019 GROZAVESTI |LAC 11110 !

Am mai spus-o, pentru coerenta zonei m-i se pare absurd că 2005 FAGARAS și mai ales + 4580 INSTITUTUL DE CHIMIE au fost incluse în acel LAC 11132, pentru că de exemplu cineva care circula pe Splaiul Independenței între Opera și Grozavesti, pe o distanță de un kilometru jumătate' va trece 3 LAC-uri (11142 ⇒ 11132 ⇒ 11110) !

## BA\_LIST

5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 58 / 59 / 60 / 61 / 62 | 651 / 681

Pe 1800MHz, presupun ca BCCH-urile declarate corespund site-urilor 055 KOGALNICEANU (BCCH 651) si noului BTS 3210 PALATUL CFR / Gara de Nord (BCCH 681)

RAR	2	
T3212	40	BSIC 61
PRP	4	
DSF	22	

RAM	-111 dBm
TEST 7	EAHC B   2TER MBO
MT MS-TXPWR-MAX-CCH	5   33 dBm
BA BS-AG-BLKS-RES	1
CN CCCH configuration	0   Not Combined
CRH	8

